



# M4900C

製品案内 導電率計 簡易取扱説明書

## 1 概要





## 2 事前の準備



M4900C (上部コネクタ)とプローブ (探触子)をケーブルで接続する。

## 3 測定



【NORM (標準モード)】  
現在の温度による導電率  
※20℃以外の環境下では「COMP」側で使用してください。  
電源スイッチを「NORM」へスライドし電源を入れる。プローブを測定する面に垂直に当てる。  
※浮き上がっていないか確認してください。  
導電率値が表示される。



【COMP (温度補正モード)】  
「温度補正ダイヤル」を回して温度に合わせる。  
短針: 1メモリ5℃  
長針: 1メモリ0.5℃



プローブを測定する面に垂直に当てる。  
導電率値が表示される。